





S606P Draufsichten / Vues de dessus

Modell / Modèle	3D Ansicht / Vue 3D	Seite / Page	Modell / Modèle	3D Ansicht / Vue 3D	Seite / Page
DS1R AP1		11			16
DS1R UP1		12			17
DS1R Glas		13			18
		14			19
		15			20


Duschbereich

Magnetdichtung im Duschbereich

Gefällsbruch



Detail X M 1:1



S606P DS1R AP1

	Name / Nom	Datum / Date
Erstellt / Vu	R. Bonorva	05.06.2019
Geprüft / Approuvé	F. Doser	05.06.2019



A 1:1



Auf Wanne / Sur bac

Bodeneben / A fleur de sol





S606P DS1R UP1

	Name / Nom	Datum / Date
Erstellt / Vu	R. Bonorva	05.06.2019
Geprüft / Approuvé	F. Doser	05.06.2019

A 1:1




Auf Wanne / Sur bac



Bodeneben / A fleur de sol


Koralle



S606P DS1R Glas

Erstellt / Vu	Name / Nom	Datum / Date
Geprüft / Approuvé	R. Bonorva	05.06.2019
	F. Doser	05.06.2019

A 1:1



Auf Wanne / Sur bac
 Bodeneben / A fleur de sol

